

# Polttotaulukko Art Clay -hopea- ja kultasaville

Lähde: Art Clay

| Savi-tyyppi:       | Poltto kovu-uunissa            |  |        |       |        |        |       |        |  | Retkikeitin<br>Kaasuliesi                       | Pienoispoltin<br>(Butaani) |
|--------------------|--------------------------------|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--|---|----------------------------|
|                    | 650°C                          | 700°C  | 750°C  | 780°C | 800°C  | 850°C  | 870°C | 990°C  |  |   |                            |
| Art Clay Silver    | 30min.                         | 15min.   | 10min. | 5min. |        | -      |       |        | Enintään 25 gr                                   |   |                            |
| ACS Overlaypasta*  | 30min.                         | 15min.   | 10min. | 5min. | 0min.  | -      |       |        | Vain hopeasaven päällä (ei lasin tai keramiikan) |   |                            |
| ACS –paperi basic* | -                              |  |        |       | 30min. | 20min. | -     |        |  | Pieniä paloja lisäkoristeena hopeasaven päällä. |                            |
| AC -kultasavi      | -                              |  |        |       |        |        |       | 60min. | -  | Siveltynä poltetulle hopealle                   |                            |
| AC -kultaliete     | Jo poltetun ACS -hopean päällä | Alkaen joko huoneenlämmöstä tai 500°C lämmöstä nosta 800°C asti, polton pitoaika 5min.   |        |       |        |        |       |        |  | Kyllä   | Ei                         |
|                    | Posliinilla                    | Alkaen huoneenlämmöstä nosta 800°C asti, ei pitoaikaa, anna jäähtyä hitaasti   |        |       |        |        |       |        |  | Ei  |                            |
|                    | Lasilla                        | Alkaen huoneenlämmöstä nosta 800°C asti, pitoaika 5min, avaa uunin ovea hiukan, jäähdytä 600°C asti, sulje uunin ovi ja anna jäähtyä hitaasti. |        |       |        |        |       |        |  |   |                            |

\* Uunipoltto aloitetaan huoneenlämmöstä



## Kuinka voi olla varma, että työ on poltettu kunnolla?

Art Clay hopeasavi kutistuu noin 8-9% kun se poltetaan ohjeiden mukaan. Ennen polttoa on hyvä piirtää työn ulkoääriiviivat paperille ja verrata poltettua työtä piirroksen, kun se on jäähtynyt. Poltetun työn tulee olla nyt noin 8-9% pienempi kuin ennen polttoa piirretty kuva.



## Turvallisuus on nr 1. Muista turvatoimenpiteet, kun työskentelet kuumien kohteiden kanssa:

- **Noudata valmistajien käyttö- ja turvallisuusohjeita**
- Noudata yleisiä paloturvallisuusohjeita
- Huolehdi hyvästä tuuletuksesta
- Käytä tarkoitukseen soveltuvia turvallisuusvälineitä, esim. suojalaseja ja käsineitä kun tarpeellista
- Käytä luonnonkuiduista tehtyjä vaatteita, umpinaisia kenkiä ja muista sitoa pitkä tukka kiinni
- Älä hengitä polttokaasuja ja polttovälineistä mahdollisesti irtaantuvaa pölyä