

## Polttotaulukko Art Clay -hopea- ja kultasaville

Savi-tyyppi:	Poltto koru-uunissa									Retkikeitin Kaasuliesi	Pienoispoltin (Butaani)
	650C	700C	750C	780C	800C	850C	870C	990C			
ACS 650	30min.	15min.	10min.	5min.		-			Enintään 25 gr		
ACS 650 hitaasti kuivuva	30min.	15min.	10min.	5min.		-			Enintään 25 gr		
ACS Overlaypasta*	30min.	15min.	10min.	5min.	0min.	-			Vain hopeasaven päällä (ei lasin tai keramiikan)		
ACS -öljypasta	-				30min.	10min.	-			Vain hyvin pieni määrä kuten liitosten korjaus ja pienten rakojen täyttö.	
ACS -paperi*	-				30min.	20min.	-			Pieniä paloja lisäkoristeena hopeasaven päällä.	
AC -kulta Savi	-							60min.	-	Siveltynä poltetulle hopealle	
AC -kultaliete	Jo poltetun ACS -hopean päällä	Alkaen joko huoneenlämmöstä tai 500C lämmöstä nosta 800C asti, polton pitoaika 5min.								Kyllä	Ei
	Posliinilla	Alkaen huoneenlämmöstä nosta 800C asti, ei pitoaikaa, anna jäähtyä hitaasti								Ei	
	Lasilla	Alkaen huoneenlämmöstä nosta 800 C asti, pitoaika 5min, avaa uunin ovea hiukan, jäähdytä 600C asti, sulje uunin ovi ja anna jäähtyä hitaasti.									

\* Uunipolttolo aloitetaan huoneenlämmöstä



### Kuinka voi olla varma että työ on poltettu kunnolla?

ACS 650 –hopeasavi kutistuu noin 8-9% kun se poltetaan ohjeiden mukaan. Ennen polttoa on hyvä piirtää työn ulkoääriiviivat paperille ja verrata poltettua työtä piirroksen kun se on jäähtynyt. Poltetun työn tulee olla nyt noin 8-9% pienempi kuin ennen polttoa piirretty kuva.



### Turvallisuus on nr 1. Muista turvatoimenpiteet kun työskentelet kuumien kohteiden kanssa:

- noudata yleisiä paloturvallisuusohjeita
- käytä tarkoitukseen soveltuvia turvalaseja aina kun se on tarpeellista
- käytä luonnokuiduista tehtyjä vaatteita, umpinaisia kenkiä ja muista sitoa pitkä tukka kiinni
- seuraa laitteiden valmistajien käyttöohjeita ja huolehdi hyvästä tuuletuksesta
- älä hengitä polttokaasuja ja polttovälineistä mahdollisesti irtaantuvaa pölyä
- käytä korkeaa kuumuutta kestäviä turvakäsineitä aina kun tarpeellista